

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	178	Landratsamt Freising	41-1711/2-3-1	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	178	Landratsamt Freising		
Betreiber	[Name]	Clariant Produkte (Deutschland GmbH)			
Standort	[Bezeichnung]	Moosburg			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ostenriederstr. 15	85368	Moosburg	
	EMAS [J/N]	J	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Bleicherde, Copisil, Südflock			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	4.1.16 EG			

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	02.12.2022	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	03.11.2008, 11.11.2020, 02.09.2019		
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Am ULT3 wurde mehrere Jahre keine Brennerwartung durchgeführt; bei Emissionsmessung wurden sehr hohe CO-Konzentrationen im Abgas festgestellt	Außerbetriebnahme der Anlage durch Clariant Brennerwartung Brennerwartung in die Prüfliste des Standortes aufnehmen	15.12.2022	Wartung am 01.12.2022 durchgeführt, Mangel am 15.12.2022 behoben / Überprüfung durch Vorlage Wartungsbericht und Prüfliste	20.12.2022

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL