

Anlage 1 zum Überwachungsprogramm des Landratsamtes Freising für den Bereich Immissionsschutz

Name / Firma	Standort	Straße / Ortsteil	Anlagen (in der Anlage nach Art. 3 Nr. 3 der IE- RL durchgeführte, unterschiedliche Tätigkeiten)	Nr. Anhang I IE-RL (in der Anlage durchgeführte Tätigkeiten)	Nr. 4. BImSchV Anlagenteile und Neben- einrichtungen	Überwachung der Einleitung durch das Wasser- wirtschaftsamt	Über- wachungs- Turnus Anlage (Monate)	Nächster Über- wachungs- termin (spätestens)
BYK-Chemie GmbH	85368 Moosburg a.d.Isar	Stadtwaldstr. 44	Herstellung organophiler Bentonite (Tixogel)	4.2.e	4.1.21	Nein	24	10.2019
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH	85368 Moosburg a.d.Isar	Ostenrieder Str. 15	Herstellung von Katalysatorträger- Kugeln	4.2.e	4.1.16	Nein	24	12.2019
			Herstellung von Bleicherde, Copisil und Südflock	4.2.e	4.1.16	Ja	24	12.2018
			Herstellung von Kunststoff-Additiven (Hydrotalcit)	4.2.e	4.1.16	Nein	24	12.2018
Flughafen München GmbH	85356 München- Flughafen	Nordallee	Blockheizkraftwerk	1.1	1.1	Nein	36	12.2019
Hofmeister Käsewerk GmbH & Co. KG	85368 Moosburg a.d. Isar	Molkereistraße 23	Verarbeitung von Milch	6.4.c	7.32.1	Nein	24	09.2019
Martin Hagl	84104 Rudelzhausen	Pittersdorf 11	Lagerfläche für Altautos und Altautoflüssigkeiten	5.5	8.12.1.1	Nein	36	11.2018
Molkerei Weihenstephan GmbH & Co. KG	85354 Freising	Milchstr. 1	Molkerei	6.4.c	7.32.1	Nein	24	12.2020
Schenker Industrie- und Städtereinigungs GmbH	85411 Hohenkammer	Niernsdorf 7	Behandlung von Altholz und Sperrmüll	5.3.b.ii	8.11.1.1	Nein	36	11.2019
			Herstellung von Ersatzbrennstoff	5.3.b.ii	8.11.1.1			
			Nachbehandlung des Siebunterlaufs durch Kompostierung	5.3.b.i	8.5.1			07.2020
			Behandlung von Elektroschrott	5.1.d	8.11.2.1	Nein	36	07.2021
			Zeitweilige Lagerung gef. und ng Abfälle	5.5	8.12.1.1	Nein	36	07.2020
			Boden-/Mineralschlamm- Behandlungsanlage mit Flotation	5.1.b	8.8.1.1	Nein	12	07.2019
Behandlung von Schrott durch Rotormühlen	5.3.b.iv	8.9.1.1	Nein	12	07.2019			
Wiegel Eching Feuerverzinken GmbH	85386 Eching	Dieselstr. 31	Feuerverzinkungsanlage	2.3.c	3.9.1.1	Nein	24	01.2020
			Oberflächenbehandlung (Beizerei)	2.6	3.10.1			
Wöhrl GmbH	85395 Wolfersdorf	Berghaselbach 5	Ziegelei	3.5	2.10.1	Nein	12	10.2018