EU-Badestelle "Badesee Stoibermühle"

Der See hat in den letzten Jahren die Kriterien der bis Ende 2022 angewandten EG-Richtlinie erfüllt.

In den Jahren 1977 mit 1980 durch Kiesentnahme für den Autobahnbau München-Deggendorf entstandener Baggersee Pflanzenschutzgürtel im südlichen Bereich (Biotop) Rundwandermöglichkeit um den See Surfbereich.



Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter


http://www.erholungsflaechenverein.de/erhgeb/stoiberm/stoiberm.htm

Aktuelle EU - Einstufung der Badegewässerqualität:

Badesee Stoibermühle



Die EU-Einstufung 2023 erfolgt auf Grundlage aller Untersuchungen unter Berücksichtigung der Untersuchungsergebnisse aus den Jahren 2017 bis 2021.



Legende zur jährlichen Einstufung der Badewasserqualität

Assignment Badegrowthsorroundital Badegrowthsorroundital Assignment Badegrowthsorroundital	Innerhalb des Bewertungszeitraums von 4 Jahren ist die Wasserqualität als ausgezeichnet eingestuft.
Gate Badegewässerqualität *** ** mensuhat ** ** mensuhat ** mensuhat senguhat	Innerhalb des Bewertungszeitraums von 4 Jahren ist die Wasserqualität als gut eingestuft.
Ausreichende Badegewässerqualität *** *** mensuchat *** *** per *** *** *** mensuchat *** *** mensuchat *** mensuchat *** mensuchat *** mensuchat	Innerhalb des Bewertungszeitraums von 4 Jahren ist die Wasserqualität als <u>ausreichend</u> eingestuft.

Mangehafe Badegewässerqualität *** mononalan ** ** ** ** ** ** ** ** **	Innerhalb des Bewertungszeitraums von 4 Jahren ist die Wasserqualität als mangelhaft eingestuft.
Baden verboten	Es besteht ein <u>Badeverbot</u>
Vom Baden wird abgeraten	
NEU	Noch nicht bewertbar (Nach Sanierung wieder oder neu gemeldete Badestelle mit weniger als 16 Befunden)

Badegewässerprofil gemäß § 6 der Bayerischen Badegewässerverordnung

Satzung für das Erholungsgebiet "Stoibermühle"