

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	178	Landratsamt Freising	41-1711
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	178	Landratsamt Freising	41-1711
Betreiber	[Name]	BYK Chemie GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Moosburg		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ostenrieder Str. 15	85368	Moosburg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von organophilen Bentoniten (Tixogel)		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	4.1.21		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	27.10.2017	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Lärmschutz, Luftreinhaltung	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	01.04.2009, 01.06.2010, 20.06.2012	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL