

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	178	Landratsamt Freising	41-1711
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	178	Landratsamt Freising	41-1711
Betreiber	[Name]	Martin Hagl Autoverwertung und Containerdienst		
Standort	[Bezeichnung]	Pittersdorf		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Pittersdorf 13	84104	Rudelzhausen
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur zeitweiligen Lagerung gef. Abfälle		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.12.1.1		5.5

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	30.11.15	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Lärmschutz, Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	09.06.1988, 24.04.1996, 24.03.2003	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL